



Ny kyl
Cappuccino
SWE 448


Problem

- Dålig isolerad kyl drar mycket ström (10mm liggunderlag på 50%)
- Dålig geometri / lutande vägg
- Liten kyl
- Liten stuv till BB
- Ungen oskyddad under segling Gotland runt
- Grunda lådor 45 cm, hurtsen är 61 cm djup

Så gjorde jag

- Lyft bort ugnen
- Gjorde en lucka akter om Spisen som jag kunde riva och bygga genom.
- Lade markisolering i botten för att det skulle bli plant samt extra isolering
- Byggde med ISOTERM isolerskivor 3000:-
- Limmade med polyuretanlim samt vit sika
- Byggde stöd mot babord – Lister runt om
- Satte tillbaka skivan akter om ugnen
- Rev kryddhyllan
- Flyttade in ugnen mot BB
- Fick plats med ett skydd framför ugnen.

Principskiss





Klart



Skydd för Ugn- Lucka



Läst för lådor





Erfarenheter

- Byt gasolslang
- Skapa något extra fack för små prylar